

PROCEDURE IN CASO DI CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE

Allegato 11

Devono essere applicate in caso di spandimento di liquidi organici nell'ambiente o su oggetti.

1. Indossare i seguenti dispositivi di protezione aggiuntivi quali:

- camice monouso
- mascherina
- occhiali

2. Eseguire le seguenti operazioni:

- versare granuli a base di cloro sul materiale organico; attendere 5 minuti poi rimuovere il tutto con panni monouso di carta assorbente;
- eliminare i panni e i guanti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- lavare le mani con sapone antisettico ed indossare un nuovo paio di guanti
- preparare la soluzione detergente/disinfettante (1000 ppm di cloro)
- detergere accuratamente la zona e/o le attrezzature contaminate
- eliminare le soluzioni, i panni e l'acqua utilizzate

3. Eliminare i dispositivi di protezione monouso e procedere nuovamente all'igiene delle mani